


K28 R 1200 ST (0328,0338) Lenkergriff beheizt

RealOEM.com Home => [Anderes Fahrzeug auswählen](#) => [Lenkung](#) => [Motorradlenker](#)



Anzeigen

Nr.	Beschreibung	Erläuterungen	Anzahl	Von	Bis	Teilenummer	Preis	Ergänzungen
i Für Fahrzeuge mit								
	Heizgriffe	X519A=Ja						
01	Griff links		1			61317671605	\$120.62 +Pfand	
04	Griff rechts		1			61312352054	\$140.34 +Pfand	
05	Deckel		1			61317674606	\$15.86	
06	Linsenkopfschraube M4X30		1			61317678741	\$5.51	
07	Klemmschelle		1			61317674609	\$19.39	
08	Linsenschraube M5X20		1			63217654464	\$3.84	
	Reparaturlösung							
09	Schneidschraube	ISA M4X10	2			61317687509		

Ergänzungen

- +Pfand = plus Altteilepfand (Möglicherweise muss das Altteil im Austausch abgegeben werden)

Ads by RealOEM
Eres un experto usando catálogos de partes para BMW?
Queremos ofrecerte una carrera con prospección como representante de servicio al cliente trabajando desde casa. Si usted esta interesado, pulsar acá y envíe su [currículo](#)

Anzeigen

Ads by Google [BMW Parts](#) [BMW ETK Online](#) [BMW E46 E36](#) [BMW 5 Series](#)